

学校施設の耐震診断結果及び耐震対策状況

1. 小学校施設

200㎡以上の非木造施設 平成22年5月現在

学校名	種別	施設名	面積 (㎡)	建築年月	調査 年度	最低 Is値	耐震対策状況
布土小学校	校舎	北館普通・特別教室棟	2,278	S 59. 7	—	—	不要
		南館管理・普通・特別教室棟	1,718	S 59. 7	—	—	不要
	屋体	体育館	958	S 59.10	—	—	不要
河和小学校	校舎	北館教室棟	1,383	S 49. 3	9	0.30	H10 耐震補強済み(Is値0.70)
		北館教室棟	961	S 49. 6	9	0.30	H10 耐震補強済み(Is値0.70)
		南館東側管理教室棟	1,604	S 51. 4	17	0.41	H18 耐震補強済み(Is値0.73)
		南館西側特別普通教室棟	1,100	S 55. 3	17	0.41	H18 耐震補強済み(Is値0.73)
	屋体	体育館	1,222	S 52. 9	15	0.23	H18 耐震補強済み(Is値1.28)
河和南部 小学校	校舎	南館教室棟	607	S 36. 3	16	0.45	H17 耐震補強済み(Is値0.95)
		南館管理特別教室棟	649	S 46. 1	16	0.45	H17 耐震補強済み(Is値0.95)
		南館特別教室棟	357	S 56. 3	16	0.31	H17 耐震補強済み(Is値0.90)
		北館特別教室棟	799	H 5. 3	—	—	不要
	屋体	体育館	830	S 58. 2	—	—	不要
野間小学校	校舎	管理教室棟	2,970	S 55 .3	20	0.45	H21 耐震補強済み(Is値0.71)
	屋体	体育館	1,138	H 1. 2	—	—	不要
奥田小学校	校舎	北館教室棟東側	468	H 2. 5	—	—	不要
		北館教室棟西側	681	S 46.12	20	0.53	H21 耐震補強済み(Is値0.78)
		南館教室・管理棟	2,895	H 2. 5	—	—	不要
		昇降口棟	385	H 2. 5	—	—	不要
	屋体	体育館	927	S 56. 1	20	0.61	H21 耐震補強済み(Is値1.90)
上野間小学校	校舎	管理教室棟	4,001	H 7. 9	—	—	不要
	屋体	体育館	1,215	H 9. 3	—	—	不要

2. 中学校施設

学校名	種別	施設名	面積 (㎡)	建築年月	調査 年度	最低 Is値	耐震対策状況
河和中学校	校舎	北館教室棟	2,645	S 54. 6	19	0.42	H20 耐震補強済み(Is値0.72)
		南館管理・特別教室棟	2,878	S 61.4	—	—	不要
	屋体	体育館	1,793	H 5. 3	—	—	不要
野間中学校	校舎	北館教室棟	2,486	S 53.5	18	0.40	H19 耐震補強済み(Is値0.72)
		南館管理棟	2,818	S 63.8	—	—	不要
		特別教室棟・武道場	950	S 63.3	—	—	不要
	屋体	体育館	1,567	S 53,11	18	0.27	H19 耐震補強済み(Is値0.92)

■ は改修不要の施設です。

(Is値について)

Is値とは「構造耐震指標」のことで、一般的に0.7未満で「耐震性に疑問がある建物」と判断されます。

(耐震改修工事の完了について)

平成21年度末をもって本町における小中学校の耐震改修工事は完了しました。